



CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA

Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 24 de abril de 2025.

OF. ENG/PMCC Nº 037/2025.

Assunto: Instabilidade estrutural verificada na cobertura do parque de exposições e eventos Joaquim Pinto Filho – Sanfonão

Exmo. Srº. Prefeito,

Prezado,

Venho, por meio deste, comunicar e solicitar providências quanto à instabilidade estrutural verificada na cobertura do Parque de Exposições e Eventos Joaquim Pinto Filho – Sanfonão, localizado na Rodovia ES-165, s/n – Pedro Rigo, Conceição do Castelo – ES.

Durante inspeções visuais de rotina, foram identificadas diversas patologias na estrutura de cobertura do espaço, como fissuras e torções nos perfis de aço, telhas soltas e perfuradas, além de inúmeros pontos de corrosão. Vale frisar que, no ano de 2023, foi elaborado um laudo técnico com o objetivo de viabilizar a reforma do centro de eventos; contudo, a intervenção não foi executada, o que contribuiu para o agravamento progressivo das patologias identificadas.

As visitas das últimas semanas, especificamente entre os dias 10/04/2025 a 25/04/2025, revelam movimentações contínuas da estrutura. Essas condições comprometem seriamente a integridade da estrutura, representando risco iminente à segurança dos frequentadores e usuários, bem como ao patrimônio público, especialmente durante a realização de eventos de grande porte.

Assinado digitalmente
por TIAGO FERNANDES
de ARAUJO
Data: 2025.05.30
00:52:33 -0300

Av. José Grilo, 426 – Centro – CEP 29370-000 Conceição do Castelo - ES – Telefax: (28)3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br

www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Autenticar documento em <https://cmcc.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 320030003200390036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialopm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>





CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA

Estado do Espírito Santo

Nota-se, portanto, diante do acima elencado, bem como o relatório fotográfico em anexo, risco eminente de colapso da estrutura. Desse modo, encaminho os autos para ciência e providências.

Nesta oportunidade, renovamos os protestos de apreço e consideração e, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

TIAGO FERNANDES
DE
ARAUJO:10984989765

Assinado digitalmente por TIAGO
FERNANDES DE
ARAUJO:10984989765
Data: 2025.06.30 09:02:44 -0300

TIAGO FERNANDES DE ARAUJO
Engenheiro Civil
CREA 33096/D - DF

Ao Exmo. Sr.:
Valber de Vargas Ferreira
Prefeito Municipal de Conceição do Castelo-ES





CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 10/04/2025



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 320030003200390036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.




Foto 01 – A imagem evidencia perfis metálicos com sinais de deformação e torção, sugerindo possível sobrecarga ou falhas no dimensionamento da estrutura. Ressalta-se que, em caso de colapso desses arcos, há o risco iminente de comprometimento total da cobertura, podendo levar à falência estrutural completa do sistema.




Foto 02 – Na imagem acima é possível identificar corrosão.

Atividade digitalizada por
TIAGO FERNANDES DE
MOURA
Data: 2025.04.30 09:55:
0390

TIAGO FERNANDES
DE MOURA
ARAUJO:10984909765

Av. José Grilo, 426 – Centro – CEP 29370-000 Conceição do Castelo - ES – Telefax: (28)3547-1356
administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#/portal/>




Foto 03 – Na imagem acima é possível identificar corrosão.




Foto 04 – Na imagem acima observa-se telhas amassadas em virtude da estrutura metálica que sustentam as telhas ter ser movimentado.

TIAGO FERNANDES
DE
ARAÚJO:10984989765

Assinado digitalmente por
TIAGO FERNANDES DE
ARAÚJO:10984989765
Data: 2023.06.30 09:03:03 -
0200






Foto 05 – Na imagem acima, é possível notar telhas metálicas desalinhadas e aparentemente soltas, além de mais evidências de corrosão nos elementos estruturais. Isso reforça o risco de desprendimento de partes da cobertura e também indica que a estrutura pode estar com manutenção deficiente ou já comprometida pelo tempo e exposição.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 25/04/2025




Foto 01 – Na imagem acima, é possível notar que o arco metálico está se movimentando no sentido que as setas indicam, ou seja, não se tem um arco perfeito. O que demonstra que a estrutura vem sofrendo movimentações ao longo do tempo.

TIAGO FERNANDES
DE
ARAÚJO:10984989765

Assinado digitalmente por
TIAGO FERNANDES DE
ARAÚJO:10984989765
Data: 2025.06.30 09:03:10 -
CS00






Foto 02 – Na imagem acima, é possível notar que o arco metálico está se movimentando no sentido que as setas indicam, ou seja, não se tem um arco perfeito. O que demonstra que a estrutura vem sofrendo movimentações ao longo do tempo.




Foto 03 – Na imagem acima, podemos identificar que a estrutura do arco já está por sofrer rompimento.






Foto 04 – Na imagem acima, Na imagem acima, podemos identificar que a estrutura do arco já está por sofrer rompimento.




Foto 05 – Na imagem acima, Na imagem acima, podemos identificar que a estrutura do arco já está por sofrer rompimento.

